

① 新体育館雨漏り



○昨年度末は中央に雨漏りがあり修理しましたが、今年度も雨漏りが発生しました。ただし、豪雨と強風が重なった時のみ、ぽたぽたと雨漏りが発生します。

対策

体育館での雨漏りは授業や部活動、休み時間の楽しいひととき等に生徒が滑って転んで大怪我をする恐れがあるので、早急に教育総務課と連携をとり、業者へ調査、修理要請を行っております。目視での確認も行っております。尚、10月23日(月)の天候は雪からの雨でしたが、雨漏りは確認されませんでした。生徒への注意喚起も行っています。

② 3の1教室



○サッシの上から水滴がぽたぽたと落ちてきます。右は教室の外壁です。多くのひび割れが確認できます。

対策

教室内で生徒に直接被害を及ぼす箇所なので、発生後、教育総務課と連携し業者へ調査依頼をしました。近々、業者に壁面の工事を行っています。

③ 旧体育館前廊下



○豪雨と強風が重なった天候時、または、豪雨の数日後、雨漏りが発生します。突然、落ちてくるので注意が必要です。

対策

体育館付近であり、部活動のトレーニング等で活動する場にもなっています。近くに冷水機もあり生徒達がよく使用しています。雨水で滑って転んでしまわないように、教育総務課と連携し、業者への修理依頼を行っています。業者から2月までは天候の関係で工事ができないと言われていましたので、3月以降雨漏り対策工事を行う予定です。

④ 各階廊下壁面



○豪雨と強風が重なった天候時に、時々、雨水が壁からにじみ出てきます。

対策

豪雨と強風が重なった天候の後、確認を行い、雨水の撤去を行っています。廊下の真ん中ではなく、隅っこににじみ出てきますので、生徒への危険は少ないと考えられます。雨漏りの多い学校なので生徒の危険性が高い箇所からの補修を行います。壁面からの雨漏りは、教育総務課に状況を報告し、様子を見守ります。

●雨漏りが多い学校ではありますが、校内の教育環境は、綺麗に整備されています。昭和37年築の校舎がベースの学校ではありますが、耐震工事、大規模改修等も行われ、綺麗な環境を維持できています。

これは、兼六中学校の現在の生徒達をはじめ、卒業生達が教育環境を壊さず、適切に学校設備を使用して、次の世代に繋げてくれた結果です。

また、今まで、兼六中学校に赴任して環境整備を行ってきた教職員の方々や金沢市教育委員会の適切な対応のおかげです。

今後とも、この教育環境を維持し、生徒達の安全と教育活動を守っていきたいと思います。

令和6年度兼六中学校環境紹介 図書館



●事務通信では兼六中学校の安全、環境美化対策等をお知らせしていきます。ご意見等ございましたら、兼六中事務室、寺前事務主査、児玉主事までご連絡ください。