

金沢市立兼六中学校

事務室通信

第3号

令和7年7月31日

兼六中学校

TEL 263-2458

施設・整備面での環境整備について 金沢市教育委員会への学校修繕要望

●金沢市教育委員会へ学校修繕の要望を行う会が7月4日（金）に行われました。今月は要望内容を紹介しようと思います。

① 自転車小屋

教育総務課執行検討中

自転車小屋が老朽化により非常に危険な状態です。屋根も柱も錆で朽ちています。

836名の生徒が在籍しており、校区が広いために自転車通学の生徒は多くいます。自転車小屋も足りず、体育館横にとめざるをえない生徒は雨や鳥の糞に苦しめられています。早急に対応をお願い致します。

② 新体育館周りのフェンス

新体育館周りのフェンスが老朽化のため外れそうで危険です。また、フェンスの錆が目前の道路に風で舞い、生徒や通行の車に対して非常に危険です。早急に対応をお願い致します。

③ 校舎東側ブロック塀

校舎東側周囲のブロック塀は亀裂や鉄骨が見える箇所があり落下や倒壊のおそれがあります。高さは1.2mの規定範囲内ですが倒れた場合は自転車通学の生徒がけがをする危険があります。地震などによるブロック塀倒壊の危険が考えられるためブロック塀に替えてフェンスの設置をお願いします。

④ ゴミ小屋後方ブロック塀

能登地震の揺れによりブロック塀が大きく損傷しています。早急に対応をお願い致します。

⑤ ゴミ小屋

木製のゴミ小屋の天井等が腐って剥がれています。また、道路に面しているため近隣の市民の方からも木製の腐った箇所から発生する虫等による心配の声をいただいています。新校舎に移転しても移動して使用できるような物置型のゴミ小屋を要望致します。

⑥ 中央階段屋上踊り場

中央階段屋上踊り場の落下防止用柵が低く、落下の恐れがあります。柵を高くしていただくよう要望致します。

⑦ 屋上階段

屋上から4階廊下に降りる階段に空気が入り、ぼこぼこになっています。危険ですので対応をお願い致します。

⑧ 旧体育館入り口廊下1階から4階

横風が強い日に大量の雨が降ると水漏れが発生します。対応をお願い致します。

⑨ 生徒玄関

836名の生徒が使用する生徒玄関が狭く、靴から発する悪臭がこもり、気分が悪くなる生徒が多数います。生徒玄関を増やせないのならば、複数の換気扇を上窓に設置し臭いを外に出したいと思います。複数の換気扇設置を強く要望致します。

⑩ 理科室椅子天板交換

理科室の椅子の天板が破損している箇所が多くあります。1脚購入するだけで、約14,000円と高額で交換できません。天板を交換して生徒の危険を取り除く作業をお願い致します。


⑪ 印刷室

現在、教育総務課が借り上げている輪転機をコピー機に交換することで仕事の効率化が改善します。コピー機の増設をお願い致します。


⑫ 全校舎

ネット環境を更に良くしたいので、アクセスポイントの増設をお願い致します。

① 自転車小屋



② 新体育館周りのフェンス



③ 校舎東側ブロック




④ ゴミ小屋後方ブロック塀



⑤ ゴミ小屋



⑥ 中央階段踊り場



⑦ 屋上階段



⑧旧体育館入り口廊下1階から4階



⑨ 生徒玄関



⑩理科室椅子天板



⑪ 印刷室



⑫ 全校舎



要望につきましては、教育総務課と常に連携をとり、生徒の危険性が高いものを考慮し、優先順位をつけて対応しております。また、突発的な事案があれば、すぐに教育委員会の本校担当者と連絡をとり対策をしています。ご意見等ございましたら、兼六中学校 263-2458 寺前、川崎、水上までご連絡ください。よろしくお願い致します。